

**Erledigt**

## **Sound Probleme VIA2021 / Oz**

**Beitrag von „Fyber“ vom 15. April 2018, 16:21**

Andere Platten habe ich im Moment um Probleme zu vermeiden eigentlich alle abgeklemmt, da sollte er nichts ziehen können.

Ich werde die beiden heute Abend nochmal genau vergleichen, ich hatte noch das leere Objekt was da drin steht rausgelöscht, bei der die auf der EFI ist, ansonsten sollten sie gleich sein. Muss jetzt nur leider weg, deswegen guck ich dann erst heute Abend.