

Erledigt

Mainboard VRM ist Kalt?

Beitrag von „BeefBread“ vom 16. April 2018, 20:13

Hallo erstmal, mit StandardTakt genau das gleiche. sobald ich ihn als Dual Core laufen lasse is alles Perfekt. bis auf denn ein VRM der kalt bleibt wobei die anderen 3 alle Warm sind.

Wo Find ich LLC beim H55M LE?

Welchen Patch? hab Windows 10 am Laufen hatte Yosemite oder High Sierra Drauf aber keinFIX für audio gefunden also das Project abgebrochen blicke da nich durch mit DSDT usw