

**Erledigt**

## **Probleme mit OOB BCM943602CS - WiFi Bluetooth PCIE Adapter**

**Beitrag von „lahu“ vom 17. April 2018, 18:31**

hallo,

hatte die Karte auch mal und ich kann dir sagen die Folie muss drauf bleiben.

Mein Problem war allerdings, dass der Hacki nicht mehr "schlafen" wollte, weil die Karte ständig ein Signal auf den USB Port schickt.

Habe jetzt [diese](#) im Einsatz. Sau teuer aber funktioniert wie sie soll!!

servus