

**Erledigt**

## **Probleme mit OOB BCM943602CS - WiFi Bluetooth PCIE Adapter**

**Beitrag von „jboeren“ vom 17. April 2018, 19:13**

Das Tape soll man NICHT entfernen!