

**Erledigt**

## **Spint mein Osx oder meine Festplatte?**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 20. April 2018, 13:44**

So kann das auch nicht funktionieren: Die gepatchte DSDT.aml gehört in das Verzeichnis "EFI/CLOVER/ACPI/patched", bei dir liegt diese in "EFI/CLOVER/ACPI/origin". Zudem ist in der config.plist auch noch unter ACPI das Häkchen bei "FixShutdown" gesetzt. Verschiebe die DSDT also bitte in "EFI/CLOVER/ACPI/patched" und entferne "FixShutdown" und nach einem Neustart sollte der Rechner brav herunterfahren.

Nachtrag: Du hast zudem einige überflüssige Kexts in der EFI abgelegt, u.a. z.B. drei LAN-Kexts, WhateverGreen.kext und NvidiaGraphicsFixup.kext. WhateverGreen.kext kannst du entfernen, da du eine NVIDIA-Karte verbaut hast. Da vermutlich ein NIC von Intel verbaut ist, sollte IntelMausiEthernet.kext ausreichen und du kannst AtherosE2200Ethernet.kext so wie RealtekRTL8111.kext ebenfalls entfernen.