

Erledigt T420 spontan abstürze

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 21. April 2018, 17:10

Ich grabe den Thread jetzt noch einmal heraus, mit einer Frage an die HD3000 Nutzer. Ich habe das Intel Power Gadget installiert, dabei fällt mir auf, dass der Graph von GT (also die Grafiktaktfrequenz) konstant bei nur 0,65GHz ist. Ist das bei euch auch so? Könnte das mit den gelegentlichen Komplett-Hängern zu tun haben?