

Erledigt

GA-Z77m-D3H Rev.1.0 Konfiguration passt nicht

Beitrag von „Andi66“ vom 21. April 2018, 20:52

hallo ihr Lieben,

hier nun der Stand meiner Aktivitäten.

Das Prozessorupgrade auf den Intel i5-3570k war ein voller Erfolg. Die HD4000 wurde nicht auf anhieb erkannt, was aber auch an meiner config.plist liegen konnte. Habe dann versucht nochmals ganz von vorne anzufangen, neue config.plist erzeugt und nach Videoanleitung von al6042 (herzlichen Dank dafür) meine DSDT versucht zu glätten. Alles auf den Bootstick gepackt und gestartet... und siehe da... die Kiste läuft mit der HD4000.

Allerdings noch nicht rund. Start geht flott, aber das System fühlt sich irgendwie zäh an. Neuinstalliert habe ich nicht. Audio läuft auch noch nicht.

Werde mal sehen ob ich da noch irgendwie rumspielen kann!?!

Ich glaube ich bin auf einem guten Weg.

1. Nachtrag:

Device / Audio ID5 hinzugefügt und tada... Audio sieht auch nicht schlecht aus 😊

Macht es Sinn ResethDA zu aktivieren?

2. Nachtrag:

nachdem nun auch Audio funktioniert ist das System doch deutlich flüssiger geworden. Ich bin sehr zufrieden... werde noch weiter testen und einfach damit arbeiten.

Herzlichen Dank an alle, die mir auf meinem Weg geholfen haben. An alle, die die vielen Anleitungen geschrieben haben um damit den unwissenden wie mir auf die Sprünge zu helfen. Danke, ohne euch hätte ich das nicht geschafft...

Grüße, Andi

Edit: Config.plist aktualisiert