

Erledigt

## GA-Z87M-D3H: Erweiterung von Sierra 10.12.6 um High Sierra 10.13.x

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 22. April 2018, 14:59

Bevor ich die EFI einpflanzen konnte, musste erst die Hürde "Booten + Login" genommen werden. Erster Versuch = Freezer beim Login -> Reboot.

Beim zweiten Versuch gings dann - nach dem Reboot mit neuer EFI kam ich bis in den Systembericht und sah unter PCI die neuen Einträge, ebenso in Audio reichlich Angebote.

Dann gings Richtung Systemeinstellungen/**TON** ... und Freezer. Was das soll, weiß ich überhaupt nicht.

Also neuer Anlauf .. und jetzt schreibe ich hier.

Wie man an den Bildern sehen kann, gibt es keinen HDMI-Ton Richtung Monitor mehr.



In HS konnte ich noch nicht reinschauen, das sich das OS bislang weigerte, mir ein Login anzubieten. Versuche ich gleich noch mal. Langsam bekomme ich einen dicken Hals, weil ich nicht weiß, woran es liegt.

Gruß

LOM