

Erledigt

Lifebook T904 Bootloop "vor" Installation

Beitrag von „Merowinger0807“ vom 23. April 2018, 17:07

Die gepatchte SSDT fehlt, weiss ich. Hab auch leider keine Referenz finden können. Hat sich aber eh erledigt da ich es zurückgeschickt habe. Wurde mit dem Lifebook auch irgendwie nicht warm, mal davon abgesehen das der Verkäufer (glücklicherweise ein gewerblicher) zwei Beschädigungen verschwiegen hat. Das Display war/ist echt topp und der i5 flott unterwegs aber die Haptik des T904 passte mir einfach nicht