

Erledigt

Kernelpanic nach Prozessortausch (4460- >4790)

Beitrag von „adiummy“ vom 25. April 2018, 11:56

Ich habe gerade meinen alten Prozessor i5 4460 gegen einen i7 4790 ausgetauscht und seitdem bootet leider mein Hackintosh nicht mehr. Nach der Auswahl in Clover lädt macOS bis zu einem gewissen Punkt und dann startet der Rechner neu. Im Verbose beim nächsten Versuch steht dann kurz, dass es einen Kernel Panic gab. Wenn ich Windows boote gibt es keinerlei Probleme, so dass ich nicht von einem Hardware-Fehler ausgehe, sondern von einer Fehlkonfiguration.

Meinen EFI-Ordner habe ich angehängt. Der Verbose-Log vorm Neustart geht mir leider zu schnell um irgendwas auszulesen. Falls mir jemand sagen kann, wie man den speichert oder verlangsamt, liefere ich den gerne noch nach. Ich habe mein Bios nach den Vorgaben aus dem Forum eingestellt, das hat allerdings nichts gebracht.

Welche Fehlerquellen gibt es nach einem Prozessortausch? Ich bin für jede Hilfe dankbar! 😊