

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „adiummy“ vom 26. April 2018, 16:10

Ich habe auch mal versucht Speedstep bei meinem i7 4790 zu aktivieren, bin aber nicht sicher ob das geklappt hat. Im PowerGadget springt die Frequency munter hin und her, in der Log-Datei sind allerdings nur die Frequencies 800 und 3600 aufwärts. Ist das jetzt ein Logging-Fehler oder haut das bei mir noch nicht hin mit Speedstep?