

Erledigt

ASRock Z97 Pro3 - kein Ruhezustand/kein Sleep

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. April 2018, 20:45

[Zitat von kuckkuck](#)

das Problem bei meinen ASRock zu lösen und kann dir die Lösungsschritte schreiben.

Da gibt es eigentlich nicht viel zu schreiben.

Aus meiner persönlichen Erfahrung mit einem ASRock P67 Extreme4 (ersetzt durch ein GA P67A UD3), ASRock Z77 Pro4, Z87 Pro4, Z97 Pro4 (ersetzt durch ein GA Z97X UD3H), ASRock Z170 Extreme4, kann ich sagen dass für den Sleep die UEFI-[Bios Einstellungen](#) bei ASRock vollkommen unwichtig sind.

Hier reicht ein Load Optimized Defaults.

Zwei mal habe ich den Fehler gemacht (aus meiner Sicht) ein ASRock gegen ein Gigabyte Mainboard zu tauschen, weil ich mich so unbedingt an die Community Aussage geklammert habe, dass jener Hersteller besser und dichter am echten Mac wäre.

Das ist Mumpitz!

Der Sleep funktioniert einwandfrei und ist bei mir fast immer abhängig von der zusätzlich gesteckten USB Peripherie (also alles abziehen) und von der Grafiklösung (IGPU oder GPU) wobei die HD 630 vom i5 7500 kein Sleep kann.

Mit und ohne DSDT.

Mag ja jeder sehen wie er will, ich sehe das aus der Sicht eines Handwerkers, machen statt drüber reden und seine Erfahrungen sammeln.