

Erledigt

Diskussion zur Anleitung GA-Z77N-WIFI mit HD 4000 und Mountain Lion

Beitrag von „“ vom 9. Dezember 2012, 09:40

Ok dann wäre es noch möglich den Speicher aufzurüsten, dann ist auch mehr unter Mac möglich ohne diesen Grafik Fehler,

Vielleicht benutzt er ja mal den String aus meiner Anleitung vielleicht schafft das ja auch Abhilfe.

Editiert Boot,plist mit folgenden String.

```
<string>7f000000100000001000000730000000200000002  
010c00d041030a000000000101060000027fff04002c000000  
4100410050004c002c00690067002d0070006c006100740066  
006f0072006d002d0069006400000008000000050062011400  
00006800640061002d0067006600780000000d0000006f6e62 6f6172642d31</string>
```