

Erledigt

Hilfe für DSDT HP Elitebook 2170p

Beitrag von „al6042“ vom 26. April 2018, 22:08

Aber das ist doch aber auch klar...

Der Rename EHCx zu EH0x ist für die Unterstützung vom USBInjectAll, der auf Laptops meist nicht benötigt wird, da der 15-Port-Limit dort kaum geknackt wird...

Ist der Rename drinnen aber der Kext nicht, kommt es gerne zu Hickups...