

Erledigt

ASRock + Clover auf der Platte wird nicht gefunden

Beitrag von „jemue“ vom 28. April 2018, 07:30

Hallo,

ich habe gestern ein ASRock B85M Pro4 mit macOS 10.13 auf einer SATA SSD installiert.

Vom USB Stick ließ sich Clover problemlos booten. Aber als ich Clover auf der SSD installiert hatte, wurde es nicht vom BIOS gefunden.

Ist das ein übliches Problem bei ASRock?