

Erledigt

Airdrop funktioniert nicht

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. April 2018, 09:34

Hier mal ein Auszug aus dem Systembericht (10.12.6), BCM943602CS:

Apple Bluetooth-Softwareversion: 5.0.5f1
Hardware, Funktionen und Einstellungen:
Name: iMac
Bluetooth Low Energy wird unterstützt: Ja
Handoff wird unterstützt: Ja
Instant Hotspot unterstützt: Ja
Hersteller: Broadcom
Transport: USB
Chipsatz: 20703A1
Firmware-Version: v146 c4791
Bluetooth-Signal: Ein
Sichtbar: Aus
Verfügbar: Ja
Zeigegerät automatisch suchen: Ein
Entferntes Beenden des Ruhezustands: Aus
Hersteller-ID: 0x05AC
Produkt-ID: 0x8290
HCI-Version: 4.2 (0x8)
HCI-Revision: 0x12B7
LMP-Version: 4.2 (0x8)
LMP-Unterversion: 0x2192
Gerätetyp (Obergruppe): Computer
Gerätetyp (komplett): Mac Desktop
Composite-Klasse des Geräts: 0x380104
Geräteklasse (Obergruppe): 0x01
Geräteklasse (Untergruppe): 0x01
Dienstklasse: 0x1C0
Tastatur automatisch suchen: Ein