

Erledigt

ASRock + Clover auf der Platte wird nicht gefunden

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. April 2018, 09:41

Man muss bei ASRock in den Clover Optionen den Eintrag "add Clover Boot Options for all entries" wählen, anschließend lässt sich ohne USB Stick booten.