

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „ozw00d“ vom 28. April 2018, 15:21

Hm alles schön und gut. Bin wie folgt vorgegangen:

Erst mal das Piker-ALPha Tool geladen, kompiliert und owner sowie berechtigungen gesetzt.
ssdtPRGen.sh geladen, geowned und permissions gesetzt.

Meine Clover config weitestgehend angepasst auf die neue ssdt, bin mir nur nicht sicher ob das reicht.

Die AppleIntelBlah.kext nach einem neustart angeschmissen im terminal.

Geekbench laufen lassen.

HWMonitor Monitoren lassen.

IntelPowerGadget laufen lassen.

Die einzige veränderung die ich wahrgenommen habe ist, das die CPU, was vorher noch nie vorkam, lt. HWMonitor auf 4,7Ghz hochtaktete.

Wie kann ich denn nun prüfen ob es nun auch greift/funktioniert?