

Erledigt

ALC888/Acer Aspire 7738G/HS

Beitrag von „MacPeet“ vom 30. April 2018, 08:31

Das klingt doch perfekt. Dann kann der neue Codec ID 27 also so ins Release, oder?

Für SPDIF benötigst Du vermutlich ein spezielles optisches Kabel, sofern Deine Kopfhörerbuchse auch eine Kombibuchse ist, wie meine hier.

Ich habe das Kabel zwar hier, aber ich schließe den Lappi eher selten an den Receiver an. Vermutlich brauchst Du es nicht unbedingt.

HDMI wird erst angezeigt wenn es auch verbunden ist. Das ist hier auch so. Alles gut so.

Zwecks USB kann ich jetzt auch nicht genau sagen was die Ursache war. IRQFix ist schon mal gut.

Du verwendest doch sicher den USBInjectAll.kext zusammen mit der Umbenennung EH01/EH02.

Gut möglich, dass auch das fehlende KextInject "Yes" auch dieser Kext nicht oder nur manchmal geladen wurde.

Die DSM-Methode für den AudioInject hat aber nix mit dem USB zu tun oder habe ich die Frage falsch verstanden?