

**Erledigt**

# HP ProBook 4530s mit Bios F65a - Brauche Hilfe!

**Beitrag von „Andi66“ vom 1. Mai 2018, 01:38**

Hallo zusammen,  
nachdem ich versehentlich das Bios F.65a geflasht habe und nicht F.61, ein downgrade nach vielen Stunden immer noch nicht funktionierte, bin ich wieder hier und brauche eure Hilfe.  
Ich nehme an, dass die DSDT von Dr. Stein für F.61 bei mir nicht mehr passt - Kernelpanic.

Habe nun 2 Möglichkeiten - die eine ist mit eurer Hilfe eine neue Config zu erstellen oder Windows zu installieren. Windows wäre für mich eher ein Übel - war froh, als das aus dem Haus war...

Jetzt aber zum Thema ...

Möchte Sierra neu installieren, Installer läuft bis zur Grafikkarte, dann ist Schluss. Habe gelesen, dass das Fehler an den Grafikeinstellungen sind, aber keine Ahnung wie man das beheben kann.

Mit den Kexten bin ich mir auch nicht sicher... sind jede Menge ACPI Fehler.

Vielleicht hat ja jemand eine Idee...

Danke im Voraus für eure Hilfe.

Gruß, Andi

Edit:

DSDT aus Clover extrahiert - EFI Ordner aktualisiert

Erste Versuche die DSDT zu patchen:

[Laptops Rehabman](#)

bat - HP Probook Generic

igpu - Rename-GFX0 to IGPU  
igpu - HD3000 Low Resolution

der Installer bleibt immer noch an der selben Stelle hängen  
IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3...

Der Start sieht schon besser aus, weniger Error  
Denke das kann man in Clover beheben

EFI Ordner und Screenshot aktualisiert