

Erledigt

{Problem} Thinkpad x230 Installation

Beitrag von „sutello“ vom 1. Mai 2018, 12:08

Hey [@al6042](#),

danke für die Hilfe. Der Sleep-Modus scheint nun zu funktionieren. Jedenfalls geht der Lüfter und auch der WLAN-Dongle aus. Muss das gleich nochmal in der Dockingstation ausprobieren. Leider resultiert ein "Herunterfahren" immer noch in einem Neustart. Die Audio-Karte wird auch noch nicht erkannt.

PS: Habe den Thread-Titel mal umbenannt, damit man auch erkennt, dass es um einen x230 geht.