

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „tomatoes“ vom 2. Mai 2018, 16:38

Danke für den Tip. Habe alles befolgt jedoch bleibt die CPU Frequ. zwischen 2,7 und 3,2 Ghz.
Was kann man da noch machen?