

Erledigt

HP ProBook 4530s mit Bios F65a - Brauche Hilfe!

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 2. Mai 2018, 21:44

Wahrscheinlich lag es an der fehlenden Lilu.kext.

Probiere darum mal den angefügten EFI-Ordner!