

Erledigt

HP ProBook 4530s mit Bios F65a - Brauche Hilfe!

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 3. Mai 2018, 09:04

nv_disable=1 habe ich aus der config.plist von Rehabman für Deine Grafik entnommen. Theoretisch dürfte das kein Problem verursachen, wenn Du sowieso keine nv hast. Aber da das so ist, kannst Du den Haken da einfach rausnehmen.

Probier bitte mit dem bestehenden EFI-Ordner noch zusätzlich die angefügte Kext!