

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 3. Mai 2018, 09:44**

Ist bei mir genauso. Läuft wie ein echtes MacBook. 👍

Einzig ist mir gestern aufgefallen das Prozessor Speedstep mit der damals zum Einrichten erstellten ssdt.aml auf einmal nur noch im oberen Frequenzbereich läuft. Habe dann wie auf meinem neuen Zenbook diese gelöscht und das ganze über Clover gesteuert. Jetzt läuft das ganze wieder so wie es soll.

Denke das hat was mit High Sierra zu tun.

[Intel Speedstep CPU](#)