

**Erledigt**

## **Diskussion zur Anleitung GA-Z77N-WIFI mit HD 4000 und Mountain Lion**

**Beitrag von „Mountainbeast“ vom 12. Dezember 2012, 12:41**

Hallo zusammen,

ich habe heute meinen Rechner in Eurer Konfiguration zusammgebaut (s. Signatur) - und er läuft 👍

Vorab habe ich mich ausführlich in Eurem Forum über die möglichen Probleme bei der Installation von ML informiert und gehofft, dass die Installation bei mir ohne Probleme gehen wird. Ist aber leider nicht so:

Die BIOS-Werte sind auf die Default-Werte eingestellt.

Es ist bisher noch nichts auf der Festplatte (SSD) installiert - sie ist noch nicht einmal partitioniert/formatiert.

Wenn ich mit F12 vom Unibeast-USB Stick und Parameter -v boote, bekomme ich nach vielen erfolgreichen Meldungen am Ende die Fehlermeldung: Still waiting for root device.

Wenn ich längere Zeit warte, wird die gleiche Meldung immer wieder ausgegeben (s. beigefügten Screenshot)

Wer kann mir hierbei weiterhelfen ?

Edit:

Ich habe inzwischen durch Google rausgefunden, dass man den Unibeast-USB Stick in verschiedene USB2 Slots stecken soll.

Und siehe da - der Fehler "Still waiting for root device" war weg.

Ich konnte ML auf der SSD installieren und erstmalig starten. Momentan funktioniert die Ethernet/Internet-Verbindung leider noch nicht.

Ich hoffe aber nach der MultiBeast Installation wird auch dies funktionieren ?!