

Erledigt

Ga-Z97X-Gaming 5 USB Ports Problem

Beitrag von „IntelPlayer“ vom 5. Mai 2018, 18:26

Hallo Leute,

nachdem mein geliebtes GA-Z87X-D3H leider defekt gegangen ist, habe ich mir kurzerhand bei Ebay-Kleinanzeigen das oben genannte Mainboard geschossen.

Es war neu (Verpackt und nie geöffnet) und der Preis von 30€ war unglaublich für das Board.

Gestern alles eingebaut, MacOS gestartet, einige Kext geändert und es läuft wie ne 1.

Dann kam aber schon das erste Problem: Die USB Ports funktionierten nicht.

Also alles nach der USB Patch Anleitung gemacht und schon funktionierten alle USB 2.0 Ports.

Jetzt hackt es aber bei den USB 3.0 Ports.

Der USB 3.0 Stick / die USB 3.0 Sticks werden an den USB 3.0 Ports nicht erkannt.

Ich habe auch nur drei SSP Einträge (SSP1,2,3).

USB 2.0 Geräte werden an den Ports erkannt.

Woran kann das liegen?

Im Anhang findet ihr den EFI Ordner, die config.plist und den IOREG Dump.

Ich danke schonmal im Voraus 😊

Edit: Neuinstallation durchgeführt, jedoch keine Besserung. Selbes Problem besteht weiterhin.