

Erledigt

ASRock Mainboard Q1900M, Chipsatz SoC, Clover startet nicht

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 5. Mai 2018, 16:00

[@ralf.](#)

[@Strickland](#)

Mich wundern etwas die Schwierigkeiten, die hier bestehen, wenn ich das mit meinen ersten [Schritten](#) vergleiche.

Ich habe die iBoot Legacy statt der Nawcom genommen und die Installation ging langwierig zwar, aber durch, wie man an den Bildern sehen kann. Genaue Details weiß ich jetzt nicht mehr, aber bis auf -v meine ich nichts Zusätzliches getan zu haben. Und ich musste mich mit der iGPU HD2500 abmühen und hatte keine GPU (weshalb wohl bei 10.6.5 Schluß war).

Gruß

LOM