

Erledigt

Kein Audio über Displayport an Monitor

Beitrag von „griven“ vom 5. Mai 2018, 22:23

Puh ich weiß leider nicht was [@al6042](#) an der DSDT gemacht hat denke aber schon das ein umstecken der RAM Bausteine da zu Problemen führen kann denn im ersten Setup laufen die RAMS im SingleChannel im zweiten im DualChannel und das kann dann schon die Crux sein. Allerdings ist nicht wirklich nachvollziehbar warum sich die Kiste nach einem Rückbau noch immer zickig zeigt...