

Erledigt

Ga-Z97X-Gaming 5 USB Ports Problem

Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. Mai 2018, 00:19

Ich habe in letzter Zeit nicht mitverfolgt ob sich der Patch geändert hat, aber das hier habe ich gerade für dich gefunden:

[Zitat von al6042](#)

Und hier ein neuer USB-Limit-Patch für 10.13.4:

Comment: Remove 15 port limit completely in 10.13.4

Name: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find: 837D940F 0F839704 0000

Replace: 837D940F 90909090 9090

Edit: Edit gelesen, super, dann hat sich das ja auch erledigt 👍