

**Erledigt**

## **Probleme beim Boot Clover auf Gigabyte Z270-HD3P KabyLake**

**Beitrag von „Nicon“ vom 6. Mai 2018, 10:18**

Ich habe alle USB Ports vom Mainboard gelöst und die Apple WLAN Karte hab ich auch gleich mit entfernt. Ich habe einen weiteren USB-Stick mit MacOS HS und dem aktuellen Clover bespielt aber leider keine besserung.

[sunraid](#): Hast du von AL6042 den kompletten EFI Ordner kopiert oder hast du nur die Kexte und die config.plist übernommen?

mit Ozmosis war das alles so viel einfacher 🤖