

**Erledigt**

## **Terra Mobile 1547, Feintuning (i3-2330M, mit GT520M)**

**Beitrag von „Holz\_Michel“ vom 6. Mai 2018, 14:55**

Ja habe ich bemerkt, irgend eine willkürliche Kombination aus all diesen USB Kexten bringt beim großen Lifebook die Ports zum funktionieren; Inject all alleine brachte kein Erfolgserlebnis und der Generic alleine auch nicht 😄

Nicht schön, ich weiß; auch absolut nicht nachvollziehbar, aber die Anleitung mit dem Stick in den jeweiligen Port stecken und in dem Programm schauen welcher aufleuchtet funktioniert nicht, die Bezeichnungen waren komplett anders.

Warum funktioniert beim Lifebook Speedstep so schön, obwohl ich den NullCPUPowerMangement.kext drin haben MUSS um booten zu können? Gerade extra mal in Clover vor dem Start den Kext geblockt, gibt mir sofort die gleiche Kernel Panic.