

Erledigt

HP ProBook 4530s mit Bios F65a - Brauche Hilfe!

Beitrag von „Andi66“ vom 6. Mai 2018, 15:50

[@iPhoneTruth](#), [@SirusX](#)
[@anonymous writer](#)

Hallo meine lieben Helfer,

hier ein kurzer Abriss der Installation mit dem EFI-Ordner von anonymous writer aus Post 16. Die Installation war durch als ich vom Essen kam (hat übrigens sehr gut geschmeckt 😋). Ich gehe mal davon aus, dass die auch problemlos durchlief. Nach einem Neustart hat das Ding anstandslos gebootet, ohne jegliche ersichtliche Error, zumindest habe ich so schnell keine gesehen.

Die Prozedur "Einrichtung" wurde zufriedenstellend gemeistert (Siri hat mich gleich persönlich begrüßt). Colver UEFI installiert und EFI-Ordner auf die Platte kopiert. Der erste Start war auch problemlos möglich, smooth... 👍 .

Audio, Bluetooth/Wlan, LAN, Grafik, Webcam, SATA, Ram, USB2.0
- kein USB3.0, ist vielleicht auch nicht vorhanden?!?

Während ich hier schreibe (sitze am Schreibtisch am Großen) ist der Kleine eingeschlafen und nach Mausklick auch gleich wieder aufgewacht.

Edit: nach den eingestellten 15Minuten ist er nicht mehr aufgewacht. Ich habe in den Energie-Einstellungen die Zeit in "Ruhezustand für Computer" - deaktiviert (Nie). Neustart ging problemlos.

Ich möchte mich ganz herzlich über euer Engagement, Zeit, motivierenden Worte und eure Geduld mit mir bedanken, aber auch über die konstruktiven Vorschläge, die letztendlich zur Lösung meines Problems geführt haben.



Hier noch ein paar Bilder, die sagen mehr als 1000 Worte...

ganz liebe Grüße aus Ettlingen, Andi

[@anonymous writer](#)

was muss ich beachten, wenn ich Clover und die Kexte aktuell halten möchte und was ist bei OSX Updates?