

Erledigt

Probleme mit Batterieanzeige?

Beitrag von „WeWin“ vom 7. Mai 2018, 11:45

Hi,

bei meinem T430 funktioniert der Eintrag leider nicht, er bleibt bei 99% stehen.

`abm_firstpolldelay=8000`

Wie komme ich auf den richtigen Wert oder kann man das irgendwie debuggen?