

Erledigt

X220 HighSierra Wlan BCM43224 Installations Problem

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 9. Mai 2018, 18:30

Im Anhang mal die aktuellen Versionen von Lilu und BRCMFixup. Sollte es immer noch zu einem Reboot kommen, boote mal bitte im Verbose-Modus und erstelle einen Bildschirmfoto an der Stelle, an der der Bootvorgang hängenbleibt.