

**Erledigt**

## Von Ozmosis zu Clover, ein Hexenwerk?!

Beitrag von „INTOIT“ vom 10. Mai 2018, 10:53

[@Nio82](#)

Vielen Dank! Warum die ACPI Fixe angehakt waren weiss ich nicht, das muss von der Clover Installation kommen. Die Neuinstallation wollte ich machen, um zu sehen wie das bei Clover überhaupt funktioniert. Wenn die ganze Clover-Anpassung dann mal fertig ist spiele ich mir mein altes [fertiges System](#) wieder drauf.

Diese 4 Kexte hatte ich unter Ozmosis im Efi Ordner:

AppleALC.kext,

AtherosE2200Ethernet.kext,

FakeSMC.kext,

Lilu.kext

Shiki.kext

Auf meinem Installationsstick habe ich diese Kexte in aktueller Version intalliert und die Installation hat geklappt. Seeeeeehhhrrrrr langsam, Stunden!.., aber OSX ist jetzt drauf.

[@rubenszy](#)

Danke für die Daten. Ich teste den Efi Ordner gleich mal, so wie er ist und berichte

2 Fragen:

- Ich würde gern meine "alte" Ozmosis SystemDefinition wieder verwenden. Das ist dann aber ein iMac 14,2. inkl. individuelle aller SMBios Einträge. Kann ich die Problemlos in Clover unter SMBIOS ändern ? (Default.plist siehe Anhang)

- In deinem Others Order liegen jetzt einige neue Kexte, von denen ich nicht weiss was sie machen. Sind die wirklich notwendig, unter Ozmosis hatte ich nur die 5 Kexte (siehe oben) in der Efi, die 12 anderen lagen ja nicht alle im OZM oder doch?

ACPIMonitor.kext  
CPUFriend.kext  
CPUFriendDataProvider.kext  
FakePCIID\_XHCIMux.kext  
FakePCIID.kext  
GeforceSensor.kext  
HibernationFixup.kext  
IntelCPUMonitor.kext  
ITEIT87x.kext  
NoTouchID.kext  
NvidiaGraphicsFixup.kext  
PropertyInjector.kext

EDIT:

- SMBIOS Werte sind übertragen und werden angenommen, soweit ohne Probleme.
- GraKa läuft und wird als NVIDIA GeForce GTX 770 2047 MB angezeigt.
- Ethernet liegt auf EN0 und wird als aktiv angezeigt.
- Wifi läuft
- Trimm habe ich aktiviert, war früher obligatorisch, ist das heute noch richtig?

Was noch zu tun ist:

- HWMonitorSMC2.app lässt sich nicht öffnen, es passiert nichts bei Doppelclick. Auf meinem Macbook geht es aber..., woran kann das liegen?
- Beim öffnen von EFI Mounter v3 kommt eine Fehlermeldung siehe Anhang., was bedeutet das?
- Bootzeit ist sehr lang, zu Beginn schnell und dann immer langsamer, ca. 30 Sec bis zur Anmeldung.

- Audio funktioniert noch nicht, habe die neusten AppleALC-v1.2.7 und Lilu-v1.2.3 in Other, leider keine Funktion. Kann es an Kompatibilitätsproblemen mit den anderen Kexten liegen?