

**Erledigt**

## **Externe Festplatte nicht auffindbar, wenn über USB 3.0 connected.**

**Beitrag von „al6042“ vom 12. Mai 2018, 19:06**

Ach so...

dann kannst du den Haken wieder reinsetzen... Die HD630 wird mit der "ig-platform-id" "0x59120003" injected und ist somit "connectorless" im Hintergrund tätig.

Teste dann bitte mal mit dem "MacX Video Converter Pro", ob das Hardware Decoding unterstützt wird.