

Erledigt

Probleme beim Boot Clover auf Gigabyte Z270-HD3P KabyLake

Beitrag von „Nicon“ vom 12. Mai 2018, 21:29

Hallo [@griven](#) und [@al6042](#),

die config.plist lieferte genau das gleiche Ergebnis wie meine config.plist.

Aber mit dem EFI Ordner von AL6042 und der apfs.efi konnte ich endlich booten und MacOS 10.13.4 installieren.

Danke und hoffe das waren die einzigsten Probleme vorerst.