

Erledigt

ThinkPad x220 USB Dockingstation ohne Funktion

Beitrag von „griven“ vom 13. Mai 2018, 23:58

Wie viel Ram hast Du drin? Glitches mit der HD3000 sind leider eher die Regel als die Ausnahme. Empfohlen sind 8GB um den Thema zu begegnen bevorzugt sollten es 1666er Steine sein die zum Einsatz kommen. Die Regel scheint aber nicht unendlich dehnbar zu sein. Mein T420s ist bis 10.13.4 von allen Arten der Grafikprobleme verschont geblieben (8GB RAM) mit den 10.13.5 Betas kommen aber auch hier jetzt vermehrt Probleme auf (Streifen die aber wieder verschwinden)...