

Erledigt

[ALC898] SoundBlaster Audigy FX - Mic funktioniert bereits, der Rest leider nicht

Beitrag von „al6042“ vom 14. Mai 2018, 19:02

Uih...

dann gabe ich mich wohl verguckt und dir Rx mit der Fx vertauscht...

da ist tatsächlich der ALC-Codec drinnen.

Teste an der Stelle bitte die diversen Layout-IDs für den ALC898, welche da wären:

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 65, 98, 99 oder 101