

**Erledigt**

## **[ALC898] SoundBlaster Audigy FX - Mic funktioniert bereits, der Rest leider nicht**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 15. Mai 2018, 16:07**

"0x100003" ist nur die Revision. Nicht so wichtig für Euch.

Clover würde ich mal eine aktuelle Version nehmen, dann AppleALC + Lilu neuste Release´s nach /other

KextInject auf "Yes" in der config.plist.

Dann alle LayoutID´s durchprobieren nacheinander + FixHDA setzen!

Originale AppleHDA versteht sich!

VoodooAudio vorher löschen!