

Erledigt

Hackintosh High Sierra 10.13.4 auf ASRock Supercarrier v2.4

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 18. Mai 2018, 17:11

Hallo [@yelloweye](#),

ich habe mir mal Deinen EFI-Ordner runtergeladen und teilweise die relevanten Komponenten durch meine ersetzt (so, wie ich sie derzeit nutze).

Ich habe folgende Anpassungen vorgenommen:

EFI - CLOVER - ACPI - patched: die via "F4" ausgelesenen original SSDTs angepasst und dann mit der korrekten Bezeichnung in den "patched"-Ordner kopiert.

EFI - CLOVER - drivers64UEFI: die derzeit von mir genutzten EFI driver installiert (waren teilweise mit Deinen bislang genutzten identisch)

EFI - CLOVER - kexts - Other: LILU und WhatEverGreen stehenlassen, den Rest durch die von mir derzeit genutzten ersetzt.

EFI - CLOVER - Themes: das von mir erstellte "Classic Mac OS" Theme auf die aktuelle Version geupdated (jetzt auch mit FullScreen Background)

EFI - CLOVER - config.plist: hier sind die größten Änderungen vorgenommen worden. Unter anderem im Bereich ACPI und CPU (muss ggf. auf den TYPE für KabyLake angepasst werden)

Wir müssen womöglich kleinere Anpassungen vornehmen, da Du eine NVIDIA nutzt, ich aber eine AMD Grafikkarte - teilweise ist dies aber bereits von mir berücksichtigt worden. Hier musst Du mir ggf. sagen, in welchem Steckplatz deine NVIDIA steckt (damit ich notfalls die SSDT anpassen kann).

Sonst sollte es aber so erstmal laufen. Tausche den **gesamten** Inhalt Deines bisherigen EFI Ordners **KOMPLETT** gegen den Inhalt aus meinem (hier im Anhang befindlichen) Inhalt aus (inkl. ALLER ORDNER, also auch den BOOT und CLOVER Ordner)

Da ich derzeit auch das 2.40er BIOS für das Super Carrier Board nutze, kann ich Dir davon auch noch eine von mir angepasste Version zur Verfügung stellen, welche noch aktuellere GOP-, LAN- und AHCI/RAID EFI Treiber sowie die aktuellen Microcodes für Sky-/KabyLake beinhaltet und gleichzeitig die optimalen Settings als vorkonfiguriert setzt (so daß diese nach einem BIOS Reset nicht erst jedesmal wieder neu konfiguriert werden müssen).

Sag Bescheid, wie es damit läuft. Ich helfe gerne weiter, wenn es an irgendeiner Stelle hackt

M.f.G

Mork vom Ork

PS: die in meinem EFI-Ordner verwendete CLOVER revNr. ist die derzeit aktuelle 4469