

Erledigt

Hackintosh High Sierra 10.13.4 auf ASRock Supercarrier v2.4

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 18. Mai 2018, 20:56

[@yelloweye](#)

ok. meine AMD RX480 ist ebenfalls in PCIe1 - die dazugehörige SSDT sollte also so passen, wie sie ist.

Hast Du ein Backup der original ASRock 2.40er BIOS Datei?

Hast Du schonmal ein BIOS mit der BIOS Flashback-Funktion (F6 im Post-Screen drücken) upgedatet?

Anbei das von mir bereits erwähnte und modifizierte 2.40er BIOS. Flashe dieses BIOS bitte mal in Deinen Rechner via Flashback und starte neu.

Dann können wir davon ausgehend, das Deine BIOS-Einstellungen die selben sind wie meine.

Melde Dich dann bitte wieder hier, ob Du über das CLOVER Startmenu hinauskommst.

PS: zum flashen des BIOS via Flashback einfach das BIOS auf einen leeren USB-Stick kopieren, Rechner neu starten (mit dem [egal wo] gesteckten BIOS-USB-Stick) und F6 drücken (ggf. mehrfach) bis der Flashback startet. Dann das 2.40er BIOS vom Stick auswählen und flashen.