

Erledigt

Hackintosh High Sierra 10.13.4 auf ASRock Supercarrier v2.4

Beitrag von „yelloweye“ vom 19. Mai 2018, 00:28

Danke erst mal für deine grosse Hilfe, werde morgen mal weiter schauen, ob ich da noch in anderen Foren etwas finde.

bezüglich der Grafikkarte

Werde morgen nochmals alles von Anfang an machen , vielleicht habe ich da irgendwo etwas übersehen.

Falls Du noch etwas findest gib mir bescheid.

Gute nacht

Vor dem Hackintosh versuch lief auf der anderen M2 mein Windows 10 voll funktionsfähig mit allem drum und dran.
die habe ich vorsichtshalber ausgebaut

Soll ich mal die 2. M2. in den M.2_2 slot einlegen und versuchen hochzufahren?

Windows 10 Pro auf der 2. NVME SSD wird nicht im Clover erkannt, kann nur über den BIOS Boot-Manager hochfahren