

**Erledigt**

## **Von Ozmosis zu Clover, ein Hexenwerk?!**

**Beitrag von „rubenszy“ vom 19. Mai 2018, 13:47**

An dem PropertyInjector.kext kann es nicht gelegen haben, da er die ID nicht injectet, er setzt sie erst, wenn du die Device und Vendor id setzt für den Chip, vorher macht der PropertyInjector.kext gar nichts.

Mit dem PropertyInjector.kext kannst du auch deine ganzen chips bestimmen und sparst dir so das bearbeiten der DSDT.

Mit dem kext ist es sogar sehr einfach.

Da du von DSDT patchen, keine richtige Ahnung hast, nimm die Fehlerhafte aus dem Ordner und arbeite mit den Clover eigenen DSDT Patchen, wenn was nicht funktioniert.