

**Erledigt**

## **Dell Wireless DW-1550: ich bekomme sie einfach nicht zum laufen...**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 21. Mai 2018, 00:23**

Den BlueTooth\_Injector.kext brauchst du nicht.

Der GenericUSXHCI.kext könnte das Problem verursachen. Versuche es daher auch noch ohne diesen.

Ansonsten installiere dieses Programm, speichere die Ausgabe und lade diese Datei hier hoch.

[IORegistryExplorer](#)