

**Erledigt**

## **Reboot beim Versuch T420S zu installieren (High Sierra)**

**Beitrag von „Edd\_T420s“ vom 21. Mai 2018, 14:17**

Hallo! Tja, hätte ich mein T420S mal gelassen.. Wie auch immer, wollte mein System neu aufsetzen, Bootstick erstellt, Clover installiert und EFI Ordner auf den Stick. SSD vorher formatiert - komme in das Clovermenü, kann installieren auswählen und dann erscheint der Apfel auf schwarzem Hintergrund. 10 Sek. später erfolgt ein Reboot. Mit -v zeigt er mir folgendes an (Bild hänge ich an). Ich weiß echt nicht was ich ändern soll. VII. kann mir hier ja jemand helfen. PS. habe ein Backup des Systems auf ner externen HDD gemacht - würde das gerne zurückspielen, geht nur nicht, wenn ich nicht mal in das Festplattendienstprogramm gelange... Evtl. noch wichtig - habe mein eigens EFI, sowie diverse andere aus dem Forum probiert - Resultat ist immer das Gleiche.

Vielen Dank euch!

Gruß

Edd