

Erledigt

## [ALC898] SoundBlaster Audigy FX - Mic funktioniert bereits, der Rest leider nicht

Beitrag von „MacPeet“ vom 22. Mai 2018, 12:29

Die Links zwecks der OOB USB-Teile waren auch nur als letzte Lösung gedacht.

Es wäre durchaus gut, wenn´s mit Deiner Karte auch klappt. Ich bin auch kein Freund vom zu schnellen Aufgeben.

Der CodecDump ist ja recht vielversprechend.

Allerdings muss das Device erst einmal als HDEF erkannt werden.

Poste doch bitte mal ein **ioreg und die aktuelle DSDT** (bitte mit nativen Kexten, ohne IOPCIPrimaryMatch 0x00121102) !

Vielleicht kann [@al6042](#) hierbei ja auch helfen.

Letztlich muss das ALC im ioreg erst einmal erkannt werden. Die Bridge 0x00121102 zum Device findet OSX dann ganz allein.

Ich erstelle dann mal eine spezielle LayoutID für die AppleALC anhand des Dump´s.