


Erledigt Terra Mobile 1547, Feintuning (i3-2330M, mit GT520M)

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 22. Mai 2018, 15:49

Danke!

Habe die aktuelle EFI auf den bootstick kopiert und deine Veränderungen eingefügt, bis auf einen ewig langen bootvorgang mit immer dem gleichen Fehler (siehe Bild) merke ich keine Veränderung, mit deaktiviertem NullCPUPowerManagement.kext kommen andere Fehler und er startet neu, konnte nicht sehen ob es eine Panic war.



Trotz den gezeigten Fehlern fährt die Maschine hoch, wenn auch langsamer. Hätte ich anders vorgehen müssen? Wollte aber nicht gleich auf die Festplatten-EFI losgehen.

EDIT: Aufwachen aus dem Sleep endet nach wie vor mit einem hintergrundbeleuchteten schwarzen Screen mit funktionierendem Mauszeiger. Was ist da los?

Zum Ethernet: Ich habe es zuvor mit dem Maus Ethernet probiert, muss ich den wieder rausschmeißen?

PS: Entschuldigt das häufige Editieren, man sieht am iPad Pro nicht, was man tippt, die Beitragsvorschau ist ebenfalls leer.

Gruß