

Erledigt

[ALC898] SoundBlaster Audigy FX - Mic funktioniert bereits, der Rest leider nicht

Beitrag von „GucciGucciGu“ vom 22. Mai 2018, 19:29

Nein eigentlich nicht, sonst sind keine AudioKexts geladen. Schräg.

Code

1. org.netkas.driver.FakeSMC (1394)
2. as.vit9696.Lilu (1.2.4)
3. as.vit9696.AppleALC (1.2.7)
4. com.usboverdrive.driver.hid (3.1)
5. com.driver.LogJoystick (2.0)

//edit:

Ah nein ich verstehe schon. Wenn man das HEDF Device anklickt, kommt layout-id 0x0F; Wenn man dann weiter rein in den Baum geht und zum pci-device kommt steht layout-id 0x01 dort.

